



ACTIVIDAD DE JUNIO DEL 2020

TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

I N F O R M E





DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

DIRECTOR:

José Luis Rosas Blanco

SUBDIRECCIÓN:

Marco Antonio Sánchez Navarro

SUPERVISIÓN DE INFORMACIÓN:

Pedro Crescencio Jiménez Camarero

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN:

Roberto Carlos Blanco Anaya

COORDINACIÓN DE VERIFICACIONES:

Juan Manuel Sandoval Rodríguez

COORDINACIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN:

Miriam Hernández González

COORDINACIÓN OPERATIVA:

Sergio Alejandro Iglesias Espinosa

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:

Edgar Medina Esquivel

EDICIÓN, CORRECCIÓN Y DISEÑO:

Pedro Crescencio Jiménez Camarero

DIRECCIÓN:

Antiguo Centro de Control,
Comando, Comunicación y Cómputo (C-4)
Av. Guadalupe Ramírez y Segunda Sur S/N,
Col. Del Río Parte Alta (a espaldas del Campo
Deportivo Reforma).
Delegación Municipal Otay Centenario,
C.P. 22350, Tijuana, B.C.

TELÉFONO:

(664) 683-9112
Emergencias 911

Correo electrónico y páginas:
proteccioncivil@tijuana.gob.mx
www.proteccioncivil.tijuana.gob.mx
Facebook: Protección Civil Tijuana

HORARIO DE OFICINAS:

Lunes a Viernes – 08:00 a 17:00 Horas.

**EL CONTENIDO DEL PRESENTE ES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES.
SE PERMITE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL, SIEMPRE Y CUANDO SE CITE LA FUENTE.**

PRÓLOGO

La Protección Civil, es la acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la sociedad, bajo la dirección de la administración pública, en busca de la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de población, en donde éstos son destinatarios y actores principales de esa acción, ante la ocurrencia de un desastre.

En mayo de 1986, ocho meses después de los sismos de septiembre de 1985 que impactaron gravemente a la Ciudad de México, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), con la finalidad de establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de una manera eficiente y rápida en caso de un desastre.

El presente informe, es un compendio de las actividades que tienen o han tenido un mayor impacto de manera directa en la población de la ciudad de Tijuana, que el personal de la Dirección Municipal de Protección Civil lleva a cabo día con día, ya que sería imposible condensar en tan breve espacio todo el trabajo que se realiza.



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

- **¿QUÉ ES LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN?** Se enfoca en la recopilación de datos y monitoreo mediante la observación de los sucesos relacionados con la inestabilidad de las laderas, entre otros fenómenos o agentes perturbadores, que impliquen un riesgo para la ciudadanía Tijuana. En base a la información obtenida se toman **ACCIONES CON UN ENFOQUE PREVENTIVO**.

COORDINACIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN

- **¿QUÉ ES PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN?** La actividad fundamental de éste departamento es orientar a la sociedad sobre **QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA**. Pláticas sobre **RIESGO SÍSMICO**; consisten en cómo debemos actuar durante un sismo, qué actitud debemos tener, cómo protegernos, etc., etc. **PLAN FAMILIAR**; consiste en asignar tareas específicas a cada miembro de una familia durante una situación de emergencia e igualmente cómo estar preparados para la misma. Cómo elaborar una **BOLSA DE LA VIDA Y/O MOCHILA DE EMERGENCIA**; se les instruye sobre qué implementos, documentación, tipo de alimentos y todos los elementos que deben contener tanto una como la otra para lograr sobrevivir a un desastre natural o de procedencia antrópica. Igualmente durante los eventos y/o pláticas que se llevan a cabo se cuenta con un intérprete de **Leguaje de Señas Mexicanas, (LSM)**. Igualmente y como atracción adicional, se exhiben (cuando las circunstancias así lo permiten) un par de aves de presa que resultan muy interesantes sobre todo entre la población infantil.

COORDINACIÓN DE VERIFICACIONES

- **¿CUÁL ES LA LABOR DE LA COORDINACIÓN DE VERIFICACIONES?** La misión primaria de esta área es el de vigilar que las empresas se apeguen y cumplan las leyes, reglamentos y normas que en materia de Protección Civil son aplicables para el municipio de Tijuana.

COORDINACIÓN OPERATIVA

- **INSPECCIONES OCULARES DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:** Tanto las inspecciones oculares de riesgo como las de emergencia, se refieren a eventos que ponen en situación de vulnerabilidad la vida y los bienes de los habitantes de la ciudad provocados por fenómenos naturales o por el ser humano. La diferencia de las segundas con las primeras radica en que las segundas requieren atención inmediata. Son situaciones de riesgo por ejemplo: Incendios, fugas de agua que socaven el subsuelo y pongan en riesgo estructuras en la superficie (casas, edificios, etc.), explosiones, inundaciones, fugas de gas o cualquier tipo de material peligroso, movimientos indebidos de tierra como lo son realizar cortes a taludes en ángulos indebidos (90°) o tapando cauces naturales de agua. Adicionalmente si es que corresponde se canaliza o turna, ya sea en lo económico o vía oficio a las dependencias o entidades facultadas dependiendo del tipo de reporte o emergencia. **ANUENCIAS DE NO INCONVENIENCIA**, son las autorizaciones a eventos de carácter masivo inferiores a 999 asistentes, que cumplen con el reglamento y/o requerimientos de **Protección Civil**.





 **VUELO DE DRON.** Incendio en Infonavit Las Torres.

Incendio forestal alrededor de fraccionamiento Torres del Lago

9 DE JUNIO 2020, 11:16 HORAS. Se acudió a reporte por incendio forestal alrededor del fraccionamiento Torres del Lago, lo que ocasionó peligro por intoxicación a los moradores del lugar así como incendio

por radiación en las viviendas de los mismos.

Acudieron tres unidades de Protección Civil en apoyo a Bomberos, esto para evacuar un aproximado de 360 personas de nueve condominios

con un total de 180 departamentos.

Estuvieron también en el lugar nueve unidades de bomberos, tres unidades policía municipal, una de Cruz Roja y personal de la Delegación Cerro Colorado.



Resumen:

- Incendio forestal afectando condominios.
- Se evacuaron 360 personas de nueve condominios.





Explosión por acumulación de gas, en Infonavit La Mesa

9 DE JUNIO 2020, 13:49

HORAS. Av. Ferrocarril edificio 8000-20, departamento #9, Col. Infonavit La Mesa, Delegación La Mesa, se recibió reporte de personas lesionadas por explosión.

Las lesionadas fueron dos femeninas, una

mayor y otra menor de edad y un masculino menor de edad los cuales fue necesario ser hospitalizados. La vivienda y el edificio no sufrieron daño estructural evidente, sin embargo se engomó de amarillo por las afectaciones en instalaciones eléctricas,

hidráulicas y de mam-postería.

Así mismo, y fuera del contexto de la contingencia, se acudió al rescate de un masculino de 37 años, atrapado en un ducto de ventilación, de una sala de cine en la plaza comercial Minarete.

Resumen:

- Explosión e incendio en fraccionamiento Infonavit la Mesa, tres lesionados.
- Persona atrapada en ducto de conocida plaza comercial.



 **EXPLOSIÓN.** Explosión e incendio en fraccionamiento Infonavit la Mesa.



 **ATRAPADO.** Persona atrapada en ducto de conocida plaza comercial.



APOYO. Al personal de la Dirección de Bomberos.

Apoyo a la Dirección de Bomberos en incendio forestal

DE JUNIO 2020, 18:30

HORAS 9. Se brinda apoyo a la dirección de bomberos en incendio forestal en zona rural Valle Bonito. Donde se realizó inspec-

ción ocular de riesgo y vuelo de dron para reconocimiento aéreo del incendio se evaluaron dos viviendas de las cuales una se clasificó como da-

ños totales y consumida por el fuego mientras que la otra sufrió daños parciales no estructurales y se procedió a etiquetar de color amarillo.

Resumen:

- Además del apoyo a Bomberos se realizó evaluación de viviendas dañadas.





Resumen:

- Reconocimiento aéreo en Valle Bonito para evaluar avance de incendios.
- Se brindaron recomendaciones a los habitantes del lugar.



RECONOCIMIENTO AÉREO. En Valle Bonito, para evaluar avance de incendios.

Reconocimiento aéreo con vuelo de dron para evaluar avance

9 DE JUNIO 2020, 18:30 HORAS. De igual manera se coordinó con el jefe de Batallón de la

sección tres de Bomberos para identificar mediante reconocimiento aéreo con vuelo de dron

El avance y dirección del incendio para asegurarnos de que no hubiera más viviendas en riesgo.





 **INCENDIO FORESTAL.** Cercano a las viviendas en colonia valle imperial.

Incendios forestales en diversas zonas de Tijuana

10 DE JUNIO 2020, 14:00 HORAS. Varios puntos de la ciudad se vieron afectados por incendios de vegetación en cerros y laderas, principalmente en la zona este de la ciudad. Se atendieron 4 incendios de rele-

vancia por su cercanía a las viviendas.

En la colonia Independencia fueron afectadas 4 viviendas, en Colonia Terrazas del Valle 7 viviendas, en Colonia Tijuana Progreso 7 Viviendas y en colonia Sánchez Taboada

4 viviendas de los cuales se evacuó a un total de 84 afectados. También se dio seguimiento a un incendio de gran magnitud que inició en valle redondo y finalizó en el área de Valle Imperial y residencial del bosque.

Resumen:

- Un total de 21 viviendas afectadas con daños totales debido a los incendios.
- Resultaron afectadas directamente 84 personas al perder totalmente sus viviendas por el fuego.





Incendio en siete viviendas en la colonia Terrazas del Valle

10 DE JUNIO 2020, 06:40

HORAS. Seis viviendas consumidas por acción del fuego con afectación total y una más parcialmente en un cuarto. Bomberos controló el fue-

go y se trabajó en extinguir escombros.

Se solicitó el apoyo de CFE para cortar la energía eléctrica en la zona y hacer segura el área de trabajo.

Se evacuaron a 39 personas de los domicilios afectados indicando que se resguardarían con familiares, se hace de conocimiento a la Delegación la Presa

Resumen:

- Seis viviendas con daños totales y una de manera parcial.
- Se evacuaron 60 personas en la zona de las cuales 39 fueron los afectados directamente.



INCENDIO Y CENSO. Incendio de siete casas, de las cuales seis resultaron con daños totales y una de manera parcial.

LOS NÚMEROS DE LA EMERGENCIA

TIPO DE INCIDENTE	CANTIDAD
REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES (ÚLTIMAS 80 HORAS)	703
REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES (ÚLTIMAS 20 HORAS)	499
EVACUADOS	434
LESIONADOS	04
DECESOS	02
VIVIENDAS AFECTADAS	21

NOTA: Datos recabados del Centro de Comando, Comunicación y Computo **C4**, de las 00:00 horas del día 8 de junio a las 08:00 horas del día 11 de junio.



MESA EJECUTIVA. El Secretario Ejecutivo y el Secretario Técnico del Consejo.

Sesiona de manera ordinaria el Consejo Municipal de P.C.

25 DE JUNIO 2020, 12:00 HORAS. Como lo dictan los artículos 12, 13, 14 y 15 del reglamento de Protección Civil para la ciudad de Tijuana sesionó de manera ordinaria el Consejo Municipal de Protección Civil.

Dicha sesión, encabezada por el Secretario de Gobierno, Carlos Murguía, en representación del Presidente Municipal, Arturo González Cruz, quien envió un mensaje de agradecimiento a los miembros de Consejo por

su labor en el tema de salud por el Covid-19, donde ha destacado de buena manera, la estrategia del XXIII Ayuntamiento para enfrentar la pandemia.

La Sesión se dio por terminada en punto de las 12:35 horas.

Resumen:

- Inicio de la sesión en punto de las 12:00 horas del 25 de junio de 2020.
- Se tocaron temas esencialmente relacionados a la contingencia sanitaria.



FIRMA DE ACTA DE SESIÓN. Por parte de todos los miembros del Consejo.





PRESIDIUM. Miembros del presidium dando lectura al orden del día.

Resumen:

- Instalación del Subcomité Sectorial de Protección Civil en punto de las 12:05 horas del 26 de junio de 2020.
- Se tomó protesta a catorce de los diecinueve miembros de los que se compone el Subcomité.

Instalación del Subcomité Sectorial de Protección Civil

25 DE JUNIO 2020, 12:05 HORAS. Se llevó a cabo la instalación del Subcomité Sectorial de Protección Civil, la cual inició con once de los diecinueve miembros, quedando al cierre de la sesión en catorce miembros de dicho subcomité.

Después del pase de lista y corroborar que había cuórum se procedió a darle seguimiento del orden del día.

Dentro de los temas que se tocaron, los miembros del subcomité solicitaron realizar mesas de trabajo para llevar a

cabo una revisión y modificación al reglamento de Protección Civil y así como evaluar los trabajos de demolición en la colonia Sánchez Taiboda.

Así mismo, rindieron protesta los nuevos miembros del Subcomité Sectorial.



TOMA DE PROTESTA. A los nuevos miembros del Subcomité Sectorial.





INVESTIGACIÓN



 **POLÍGONO.** Toma de vuelo para identificar el polígono de afectación.


Inestabilidad de laderas en la colonia Alfonso Ballesteros

2 DE JUNIO 2020, 12:28 HORAS. En la calle Hermenegildo Cuenca Díaz, ubicada dentro de la Delegación San Antonio de los Buenos, con coordenadas latitud 32°29'6.95" Norte y longitud 117° 1'5.89" Oeste, se presentó

inestabilidad en el terreno, al observar la existencia de separaciones, fisuras y grietas en losas, muros y pisos de viviendas, así como fractura con tendencia a medio ovalo en placas de losas de rodamiento, banquetes

y guarniciones de vialidades.

Hasta el día de hoy han sido etiquetados un total de 12 predios de los cuales 09 predios se clasificaron en color Rojo y 03 predios en color Amarillo.



Resumen:

- Fueron etiquetados doce predios de los cuales nueve predios se clasificaron en color rojo y tres predios en color amarillo
- Se realizó reconocimiento del área a pie tierra y se tomaron fotografías y video con vuelo de dron.



Resumen:

- Fueron etiquetados un total de doce predios de los cuales diez predios se clasificaron en color rojo y dos predios en color amarillo.



ÁREA AFECTADA. Doce predios en zona de riesgo

Derrumbe de talud en fraccionamiento Monterrey


07:43 HORAS, 08 DE JUNIO 2020 . En la calle Huajuco, Fracc. Monterrey ubicada dentro de la Delegación Centro, con coordenadas latitud 32° 30'18.34" N y longitud 117° 1'29.63"O. Se presentó derrumbe de talud que golpeo di-

rectamente una vivienda, causándole daño estructuralmente y ejerciéndole empujes laterales que amenazan con colapsar la estructura y con la posibilidad de caer sobre otras viviendas, y sobre la vialidad, bloqueándole el acce-

so y generándole riesgo a algunas casas de las misma calle.

Hasta el día de hoy han sido etiquetados un total de 12 predios de los cuales 10 predios se clasificaron en color Rojo y 02 predios en color Amarillo.





Resumen:

- Se obtuvieron imágenes de hasta cinco metros de profundidad, en donde se pudieron identificar diferentes formas.

ESTUDIO. Se trazan perfiles a lo largo y ancho de vialidad.

Se realiza estudio con georradar en colonia Alfonso Ballesteros

08:07 HORAS, 17 DE JUNIO 2020 . Con el fin de dar cumplimiento a los principios de la Protección Civil, se lleva a cabo el seguimiento de las afectaciones en la calle Hermenegildo Cuenca Díaz, en la demarcación de San Antonio de los Buenos, donde se realizó un

estudio con equipo georradar, trazando el total de 06 perfiles: 01 longitudinal de orientación Suroeste- Noroeste y 05 perpendiculares orientados Noroeste-Sureste.

Como resultado se obtuvieron imágenes de hasta 05 metros de profundidad, en don-

de se pudieron identificar diferentes formas que se relacionan con la red sanitaria y/o redes eléctricas, además de otras anomalías que se observan, de las cuales se recomienda se realicen más estudios geofísicos para saber a qué corresponden.





Resumen:

- Se realizó una investigación en los documentos que obran en esta Dirección, no encontrando riesgo hidrometeorológico o riesgo de amenaza por deslizamiento.



RECONOCIMIENTO PIE TIERRA. No se observa riesgo para el predio en cuestión.

Inspección a predio destinado a guardería G-001 del IMSS

21 DE JUNIO 2020, 09:00 HORAS. Se presentó personal técnico adscrito a esta Dirección a realizar la inspección ocular de riesgo en el predio perteneciente al Fracc. Paseos del Vergel.

Se observó que son terrenos con una topografía poco accidentada, al Noreste colindan direc-

tamente con viviendas del Fracc. Refugio y al Suroeste colindan con el Blvd. 2000. Cabe hacer mención que el terreno se encuentra separado de una de las torres de alta tensión de Comisión CFE a 25 metros lineales de distancia. El predio se encuentra a 880 metros ale-

jado de una red de conducción de gas, según el Atlas de Riesgos de Baja California.

Se realizó una investigación en los documentos que obran en esta Dirección, no encontrando Riesgo hidrometeorológico o riesgo de amenaza por deslizamiento.

INVESTIGACIÓN EN NÚMEROS

TIPO DE ACTIVIDAD	CANTIDAD
INSPECCIONES POR RIESGO	22
CONSTANCIAS POR RIESGO	40
TURNACIONES O RESPUESTAS (OFICIOS)	32
INVESTIGACIONES	3



OPERATIVO



Resumen:

- Un total de 4 viviendas afectadas
- Una de ellas con daños severos y no se recomienda su habitabilidad..

 **DERRUMBE.** Parte de un talud y dos tinacos caen sobre dos viviendas.

Derrumbe de talud sobre dos viviendas en Cañón Palmeras

1 DE JUNIO 2020, 18:00

HORAS. En Cañón Palmeras de la colonia cañón palmeras se dio un derrumbe en parte de un talud causando que dos tinacos de gran tamaño que contenían agua se precipitaran hacia dos vivien-

das causando daños, una de ellas sufrió daño severo en sus elementos estructurales por lo que no se recomienda su habitabilidad y se le colocó engomado rojo con folio R169,. Otras tres viviendas se etiquetaron de color ama-

rillo por la pérdida de su cimentación a causa del incidente y por falta de adecuados elementos de retención a lo largo de la pendiente. En este suceso resultaron afectadas 21 personas que residen en dichas viviendas.





Resumen:

- 47 viviendas en riesgo químico-tecnológico.
- Se contabilizaron 71 personas, de las cuales 49 son adultos y 22 menores.



CENSO. Se censaron 47 viviendas, construidas en forma precaria y rudimentaria.

Asentamientos irregulares en colonias El Niño y Valle Redondo

12 DE JUNIO 2020, 06:40 HORAS.

Se hace presencia en la colonia El Niño y Valle Redondo por la presencia de riesgo químico-tecnológico para las familias que se encuentran asentadas irregularmente sobre la infraestructura de conducción de un gasoducto perteneciente a la empresa IGASAMEX.

Derivado de esta intervención se notificó a los residentes de los riesgos a los que se encuentran expuestos y se les dieron recomendaciones en materia de Protección Civil, se engomaron un total de 47 viviendas en color rojo (alto riesgo), en las que se puede observar la leyenda “alto ries-

go, se recomienda por su seguridad la evacuación”.

Cabe señalar que ya se había llevado a cabo la misma acción de notificación en la misma zona debido a las mismas condiciones de riesgo el día 24 de julio del año 2019, con un censo total de 170 lotes y un total de 136 habitantes.



Resumen:

- El fuego inicio en el horno donde se trata la madera para la fabricación de tarimas..
- La empresa cuenta con brigadistas que se activaron durante la emergencia..

INCENDIO EN TARIMAS. El fuego consumió una estiba de tarimas de madera..

Incendio en fábrica de tarimas en Col. Mariano Matamoros

16 DE JUNIO 2020, 17:20 HORAS. En avenida Ciénega, de Granjas Familiares, del Mariano Matamoros, un incendio que inició en el horno donde se trata la madera, consumió parte de las tarimas que se

fabrican en la empresa Global Pallets.

El personal que acudió a realizar la inspección en el lugar, pudo constatar que el contar con medidas de seguridad y personal capacitado en las brigadas que confor-

man el plan interno de protección civil, ayudó a evitar que se extendieran aún más los daños hasta el arribo de personal de bomberos quienes trabajaron en el lugar hasta sofocar completamente el incendio.





Resumen:

- **4** departamentos sufrieron daños en sus elementos estructurales y no se recomienda su habitabilidad.
- **12** departamentos fueron afectados directamente y se colocó engomado amarillo.
- **3** personas resultaron lesionadas por la explosión uno de ellos menor de edad.



REVISIÓN ESTRUCTURAL. Se inspecciona el edificio para descartar problemas estructurales. Así mismo se contactó a las autoridades delegacionales para canalizar a las personas afectadas.

Explosión por acumulación de gas en edificio habitacional

22 DE JUNIO 2020, 17:00 HORAS. Calle Malecón Fraccionamiento terrazas del Pacífico, se atiende reporte de emergencia por explosión causado por acumulación de gas en departamentos.

Al arribar al lugar, se realizó inspección en

un edificio habitacional de 16 departamentos, encontrando daño estructural en 4 de ellos por lo que se les colocaron engomados rojo y no se recomienda su habitabilidad.

Durante la revisión se encontraron daños en otros 12 departa-

mentos a los que se les etiquetó en color amarillo.

Debido a la explosión 7 edificios vecinos con 112 departamentos sufrieron daños menores. Se reportaron 3 lesionados uno de ellos menor de edad.

NÚMEROS DE COORDINACIÓN OPERATIVA

TIPO DE REPORTE	CANTIDAD
REVISIÓN OCULAR DE RIESGO	35
REPORTES DE EMERGENCIA	30



VERIFICACIONES



Resumen:

- Se realiza verificación de medidas de seguridad en proceso de construcción del centro comercial península.
- Previamente se recibió capacitación en materia de las normas y reglamentos aplicables a las medidas de seguridad en construcción.

 **VERIFICACION** de medidas de seguridad en construcción Plaza Península.

Verificación de medidas de seguridad en construcción

04 DE JUNIO 2020, 09:00 HORAS. En la obra en construcción de lo que será un centro comercial, ubicado en Vía Rápida Oriente en el fraccionamiento Chapultepec Alamar, se llevó a cabo una ins-

pección en coordinación con empresa SI-CAP para la revisión de las medidas de seguridad de para los empleados durante el proceso constructivo.

Esto para coordinar un plan de trabajo

basado en las Normas oficiales mexicanas que apliquen durante las revisiones a obras en proceso de construcción y se cuida la seguridad de las personas que laboran en ellas.





Resumen:

- Se han aprobado doce Programas Internos de Protección Civil, 25 revisión documental, 4 asesorías y dos oficios diversos.



 **REVISIÓN** documental de carpetas del Programa Interno de Protección Civil.

Actividad semanal de la Coordinación de Verificaciones

Actividad semanal de la Coordinación de Verificaciones correspondiente **del lunes 8 al viernes 12 de junio del 2020.**

Se realizaron diferentes diligencias como

son: Revisión documental de 25 carpetas del PIPC, se elaboraron dos oficios de respuesta a distintas dependencias, se realizaron doce vistos buenos de PIPC'S y se llevó a cabo las actividades de limpieza y

sanitización de rutina implementadas.

También se realiza relación de PIPC'S aprobados del periodo del 21 de junio al 30 de septiembre del 2019, para dar respuesta a oficio petición.





VERIFICACION. Personal realiza inspección física en fábrica de muebles para baño.

Inspección en empresa que fabrica muebles para baño

16 JUNIO 2020, 12:50 HORAS. Se realiza la verificación física en la empresa en mención, en la cual se señalan algunas inconsistencias que surgen al mo-

mento de realizar el recorrido como son extintores obstruidos, falta de señalización en el área de materiales peligrosos y botiquín básico de primeros au-

xilios móvil o en un lugar accesible. Motivo por el que se hicieron las observaciones del caso al personal encargado de acompañar esta visita.

Resumen:

- Se verificación física de medidas de seguridad en materia de Protección Civil de 17 empresas.





Resumen:

- Se realiza la verificación física de medidas de seguridad en materia de Protección Civil de 42 empresas.



VERIFICACION. En Prime Wheel México, S. de R.L. de C.V.

Verificación en fábrica de rines para automóviles y camiones

25 DE JUNIO 2020, 10:54 HORAS. Se realizó la verificación física en dicha empresa, donde se dan reco-

mendaciones y se marcan algunos puntos de mejora en materia de Protección Civil como son: incre-

mentar la señalización de acuerdo a las normas ya existentes, mejorar el control y manejo de extintores.

LOS NÚMEROS DE VERIFICACIONES

TIPO DE TRÁMITE	CANTIDAD
REVISIONES DE P.I.P.C.	58
REVISIÓN DOCUMENTAL DE CARPETAS	91
ASESORÍAS PARA P.I.P.C.	08
ELABORACIÓN DE OFICIOS	06
INSPECCIONES FÍSICAS P.I.P.C.	42



**PROTECCIÓN CIVIL
SOMOS TODOS**